

Hinweise zur Verschleißkontrolle

Spielplatz

Aufstellungsdatum

Gerätebedingte Kontrolle mind. 1 x pro Saison, bei beweglichen Teilen mind. 2 x.

Intervalle für Pflege- und Kontrollarbeiten gemäß DIN EN 1176 richten sich unter anderem nach:


- Standort
- Benutzung
- Spielhäufigkeit
- mutwilligen Zerstörungen (Vandalismus)

Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Hinweise zur Wartung von Spielplätzen!

Transparenter Viereckturm
mit Aufgang und Dach

Best.-Nr. L3.20535 Höhe 1,50 m

Best.-Nr. L3.20630 Höhe 2,00 m



Das Gerät ist auf Funktion und Sicherheit zu prüfen, besonders an folgenden Kontrollpunkten:

Holz

1. auf Fäulnisbefall prüfen, ggf. Splitter glätten und scharfe Kanten von Rissen abrunden
2. alle Verschraubungen auf festen Sitz prüfen, ggf. nachziehen
3. Eschenholzsprossen beim Aufstieg auf Verschleiß prüfen, Restdurchmesser muss min. 30 mm sein
4. **Empfehlung:** 1 x im Jahr oberliegende Hirnholzfläche/n mit Paraffin-Wachs (Best.-Nr. 0.90100 = 1 Liter) streichen

Standfestigkeit

5. 1 x im Jahr Fundament/e aufgraben und auf Fäulnis bzw. bei Stahlfüßen auf Korrosion prüfen

Kontrollnachweis

☐
☐
☐
☐
☐

Platz für besondere Vermerke, z. B. für Reparaturen

Reparatur nicht ausgeführt,
Gerät kann noch benutzt werden

☐

Reparatur nicht ausgeführt,
Gerät ist gesperrt

☐

Alle Arbeiten ausgeführt,
alles in Ordnung


☐

Ersatzteile
siehe Rückseite




Name des Ausführenden

..... **Datum**

Ersatzteile
Transparenter Viereckturm
Best.-Nr. L3.20535/L3.20630



Bitte beachten Sie, dass das Sicherheitsvolumen des Gerätes nicht verletzt werden darf. Deshalb ist es bei Reparaturen hilfreich, **nur Original-Ersatzteile** einzubauen.

Best.-Nr.	Ersatzteil	Best.-Nr.	Ersatzteil
0.92620	Aufgang 6-sprossig 	99.00240	Dach komplett Fichte imprägniert
0.98310	Sprosse einzeln 	99.00250	Dach komplett Lärche 
0.30050	Turmschwarte Länge 3,25 m Fichte imprägniert	Weitere Ersatzteile siehe Ersatzteilliste!	
0.30060	Turmschwarte Länge 3,25 m Lärche 		
	Bitte Länge und Breite angeben.		
0.99023	Stahlfuß für Viereckturm - auch als Ersatz für Verankerungs- pfosten aus Eiche 		