

# Hinweise zur Verschleißkontrolle

**Spielplatz** .....

**Aufstellungsdatum** .....


Gerätebedingte Kontrolle mind. 1 x pro Saison, bei beweglichen Teilen mind. 2 x.

Intervalle für Pflege- und Kontrollarbeiten gemäß EN 1176 richten sich unter anderem nach:


- Standort
- Benutzung
- Spielhäufigkeit
- mutwilligen Zerstörungen (Vandalismus)

**Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Hinweise zur Wartung von Spielplätzen!**

## Sechseckschaukel spezial Best.-Nr. 6.17020



Detail



**Hinweis**

Erstes Kettenglied muss fest im Drehwirbel eingeklemmt sein.

Ersatzteile siehe Seite 2.

Das Gerät ist auf Funktion und Sicherheit zu prüfen, besonders an folgenden Kontrollpunkten:

Kontrollnachweis

### Standfestigkeit

1. Fundamente alle 12 Monate aufgraben und Standfestigkeit auf Folgendes prüfen:
  - Stahl auf Korrosion
  - Verankerung auf festen Sitz
  - Zustand der Betonfundamente
2. alle Verschraubungen auf festen Sitz prüfen, ggf. nachziehen. Eventuell überstehende Gewinde kürzen und mit Zinkspray nachverzinken.

### Holz

3. auf Fäulnis prüfen, ggf. Splitter glätten und scharfe Kanten von Rissen abrunden
4. Empfehlung: Hirnholzflächen, insbesondere im erdnahen Bereich, alle 12 Monate mit Paraffin-Wachs (Best.-Nr. 0.90100 = 1 Liter) streichen

### Metall/Beschläge

5. Gelenke in beiden Richtungen auf Leichtgängigkeit prüfen, s. Detail
6. Drehwirbel auf Leichtgängigkeit prüfen, ggf. leicht nachfetten, s. Detail
7. Gelenkgabel prüfen, die Öffnung muss parallel zur Metallquerstange verlaufen, Gelenkbund muss anliegen
8. Schweißnähte an der Metallquerstange auf Risse prüfen
9. Ketten und Verbindungen zur Kette prüfen, erstes Kettenglied muss fest eingeklemmt sein; Abrieb zum nächsten beweglichen Kettenglied prüfen, s. Detail
10. Sicherheitsbügel auf Beschädigungen prüfen

### Gummi

11. Reifen auf Verschleiß bzw. mutwillige Zerstörung prüfen und Entwässerungsloch säubern; **bitte beachten Sie auch unsere Hinweise zu Altreifen auf Seite 3.**

Reparatur nicht ausgeführt, Gerät kann noch benutzt werden

Reparatur nicht ausgeführt, Gerät ist gesperrt


alle Arbeiten ausgeführt, alles in Ordnung

Name des Ausführenden


..... Datum .....

Platz für besondere Vermerke, z. B. für Reparaturen

**Ersatzteile**  
**Sechseckschaukel**  
**spezial**  
**Best.-Nr. 6.17020**



Bitte beachten Sie, dass das Sicherheitsvolumen des Gerätes nicht verletzt werden darf. Deshalb ist es bei Reparaturen hilfreich, **nur Original-Ersatzteile** einzubauen.

Best.-Nr.	Ersatzteil	Best.-Nr.	Ersatzteil
0.88160	Sinterbuchse für Vierkant 	0.93090	U-Bügel mit Drehteil 
0.88190	Vierkant mit 2 Sinterbuchsen ohne Schrauben 	0.20010	V2A Maschinenschraube M 8x55 
0.93150	Kardangelenk 	0.20020	V2A Maschinenschraube M 8x28 mit Stopmmutter 
0.93160	Ketten (Paar) 6 mm Länge 1,97 m bis 04/2020	99.01434	Standpfosten in Lärche vorbereitet für Stahlfuß bis 12/2022 o. Abb.
0.93170	Ketten (Paar) 6 mm Länge 1,83 m bis 04/2020 	99.01435	Standpfosten in Lärche ohne Bohrungen, mit Stahlfuß bis 12/2022 o. Abb.
0.93180	Reifensitz ohne Ketten bis 04/2020 	0.93195	Schaukelsitz mit Kette 1,83 m mit Absprungsicherung bis 12/2022
0.93185	Ersatzreifen bis 04/2020	0.93205	Schaukelsitz mit Kette 1,97 m mit Absprungsicherung bis 12/2022 
0.93190	Reifensitz mit Ketten Länge 1,83 m bis 04/2020		
0.93200	Reifensitz mit Ketten Länge 1,97 m bis 04/2020 		

**Hinweis**

Hier sind nur die am häufigsten angeforderten Ersatzteile aufgeführt. Weitere Ersatzteile auf Anfrage.

**zu Altreifen:**

Zur Verbesserung der Hygiene werden die in unserer Produktion eingesetzten Reifen / Altreifen abgefräst und die Reifenprofilrinnen entfernt, in denen sich Schmutzbestandteile festsetzen könnten.

Um weitere, eventuelle gesundheitsgefährdende Wirkungen, die von der nach dem Abfräsen verbleibenden Oberfläche ausgehen könnten, zusätzlich zu mindern, haben wir die verarbeiteten Reifen mit einer umweltfreundlichen Reifenfarbe versehen.

Dieser Reifenanstrich (Best.-Nr. 0.90110 = Flasche = 1 Liter) sollte im Rahmen der Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten erhalten werden.