


<h1>Hinweise zur Verschleißkontrolle</h1>	Das Gerät ist auf Funktion und Sicherheit zu prüfen, besonders an folgenden Kontrollpunkten:	Kontrollnachweis																	
<p><b>Spielplatz</b> .....</p> <p><b>Aufstellungsdatum</b> .....</p> <p>Gerätebedingte Kontrolle mind. 1 x pro Saison, bei beweglichen Teilen mind. 2 x.</p> <p>Intervalle für Pflege- und Kontrollarbeiten gemäß EN 1176 richten sich unter anderem nach:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dem Standort</li> <li>- der Benutzung</li> <li>- der Spielhäufigkeit</li> <li>- mutwilligen Zerstörungen (Vandalismus)</li> </ul> <p><b>Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Hinweise zur Wartung von Spielplätzen!</b></p> <p><b>Aufstiege für Plattformen</b></p> <table border="0"> <thead> <tr> <th>Best.-Nr.</th> <th>Anbau</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3.67330</td> <td>3,00 m an Längsseite</td> </tr> <tr> <td>3.67340</td> <td>1,00 m an Stirnseite</td> </tr> <tr> <td>3.67350</td> <td>1,00 m an Längsseite</td> </tr> <tr> <td>3.67360</td> <td>1,50 m an Stirnseite</td> </tr> <tr> <td>3.67370</td> <td>1,50 m an Längsseite</td> </tr> <tr> <td>3.67380</td> <td>2,00 m an Stirnseite</td> </tr> <tr> <td>3.67390</td> <td>2,00 m an Längsseite</td> </tr> </tbody> </table> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 20px;">  </div>	Best.-Nr.	Anbau	3.67330	3,00 m an Längsseite	3.67340	1,00 m an Stirnseite	3.67350	1,00 m an Längsseite	3.67360	1,50 m an Stirnseite	3.67370	1,50 m an Längsseite	3.67380	2,00 m an Stirnseite	3.67390	2,00 m an Längsseite	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> <b>Holz</b> </div> <ol style="list-style-type: none"> <li>auf Fäulnisbefall prüfen, ggf. Splitter glätten und scharfe Kanten von Rissen abrunden <input type="checkbox"/></li> <li>Eschenholzsprossen auf Verschleiß prüfen, Restdurchmesser muss mind. 30 mm sein <input type="checkbox"/></li> </ol>	Platz für besondere Vermerke, z. B. für Reparaturen	
Best.-Nr.	Anbau																		
3.67330	3,00 m an Längsseite																		
3.67340	1,00 m an Stirnseite																		
3.67350	1,00 m an Längsseite																		
3.67360	1,50 m an Stirnseite																		
3.67370	1,50 m an Längsseite																		
3.67380	2,00 m an Stirnseite																		
3.67390	2,00 m an Längsseite																		
	Reparatur nicht ausgeführt, Gerät kann noch benutzt werden <input type="checkbox"/>																		
	Reparatur nicht ausgeführt, Gerät ist gesperrt <input type="checkbox"/>																		
	alle Arbeiten ausgeführt, alles in Ordnung <input type="checkbox"/>																		
<b>Ersatzteile siehe Rückseite</b>	Name des Ausführenden ..... Datum .....																		

De-DINEN 13.07.2022

COPYRIGHT © RICHTER SPIELGERÄTE GMBH

Platz für besondere Vermerke, z. B. für Reparaturen

LudoCrea.ch GmbH — 6074 Giswil — +41 41 675 03 67 — info@ludocrea.ch

**Ersatzteile  
für Aufstiege  
an Plattformen**

Bitte beachten Sie, dass das Sicherheitsvolumen des Gerätes nicht verletzt werden darf. Deshalb ist es bei Reparaturen hilfreich, **nur Original-Ersatzteile** einzubauen.

**Best.-Nr. Ersatzteil****0.98300 Sprosse einzeln**